

令和6年3月26日

排出事業者各位

東明興業株式会社

木くずライン本復旧のお知らせ

令和6年1月21日に、所沢支社中間処理工場木くずライン付帯設備において火災が発生し、排出事業者の皆様には多大なご迷惑をお掛けしました。

令和6年3月26日木くずラインは本復旧し、埼玉県西部環境管理事務所様より、変更届の受理及び現地確認が完了しました。

火災の原因につきましては、消防署並びに事故調査委員会の見解では、終業1時間30分前に破砕機に鉄板（10cm×15cm×2cm）が入り、ハンマーで叩かれた鉄片がマグネットロール（回転式磁選機）で回収されたものの、埃だまりに飛び散った後7時間後に発火したとの見解です。

再発防止策として、下記の是正、予防、改善策を実施します。

記

1. 破砕機及び磁選機周りの清掃、散水の強化
2. 異物混入等の申し送りによる夜間巡回パトロールの強化
3. 危険個所を特定し、パトロール時の記録（写真）の確認
4. サーモグラフィ火災監視及び自動消火装置の導入（4月）
5. AIを使用した煙監視装置の実証実験（5月）

以上